

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ сш-15_10.03.2015
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию

МАОУ СШ №15 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)	есть		DSC_1360.JPG	Вход на территорию	К, О, С, Г		
					Вход на территорию	К, О, С, Г		
					декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	Нет	С	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями
					места отдыха: через 200 м	Нет	О	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.
					указатели направления движения	Нет	К, О, Г	установить указатели

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)		DSC_1360.JPG	Акта обследования ОСИ Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями; Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> места отдыха: через 200 м - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.; Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> указатели направления движения - установить указатели

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ сш-15_10.03.2015
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2 Вход в здание

МАОУ СШ №15 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)	есть		DSC_1364.JPG, DSC_1363.JPG, DSC_1361.JPG, DSC_1365.JPG, DSC_1366.JPG	Крыльцо (входная площадка)			
					Навес	Нет	К, О, С	установить навес над крыльцом
					Несколько покрытие	Нет	К, О, С	установить несколько покрытие
					Лестница наружная			
					Высота ступеней и ширина проступи			
					Одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом
					Контрастная окраска ступеней			
					первая ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени
					последняя ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску последней ступени
					Несколько покрытие	Нет	О, С	установить несколько покрытие
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	Осуществить монтаж тактильной полосы
					Наличие наружного пандеминка	Нет	К	
					Пандус переносной	Нет	К, О	оборудовать переносным пандусом

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)		DSC_1364.JPG, DSC_1363.JPG, DSC_1361.JPG, DSC_1365.JPG, DSC_1366.JPG	Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Навес - установить навес над крыльцом; Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользящее покрытие - установить нескользящее покрытие; Этаж 1: Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень - сделать контрастную окраску первой ступени; Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> последняя ступень - сделать контрастную окраску последней ступени; Этаж 1: Лестница наружная -> Нескользящее покрытие - установить нескользящее покрытие; Этаж 1: Лестница наружная -> Поручни с двух сторон - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; Этаж 1: Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - Осуществить монтаж тактильной полосы; Этаж 1: Пандус переносной - оборудовать переносным пандусом

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ сп-15_10.03.2015

от « ____ » _____ 20 ____ г.

1 Результаты обследования:

3 Пути движения внутри здания

МАОУ СШ №15 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	7,15	DSC_1367.JPG, DSC_1384.JPG, DSC_1375.JPG, DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG	Коридор/холл	К, О, С		
					Коридор/холл	К, О, С		
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы
					Лестница в зоне оказания услуги	К, О, С		
					Лестница	К, О, С		
					одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	осуществить контрастную окраску крайних ступеней
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	оснастить лестничный марш пандусом или подъемником
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	смонтировать поручни с двух сторон
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	Осуществить монтаж тактильной полосы
					Эскалатор, траволатор	Нет	О	оборудовать эскалатором, траволатором
2	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	12	DSC_1367.JPG, DSC_1384.JPG, DSC_1375.JPG, DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG	Коридор/холл	К, О, С		
					Коридор/холл	К, О, С		
					Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ	27	С	уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы
					Лестница в зоне оказания услуги	К, О, С		
					Лестница	К, О, С		
					одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	осуществить контрастную окраску крайних ступеней
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	смонтировать пандус или подъемник для инвалидов
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	смонтировать поручни с двух сторон

					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С		
					Эскалатор, траволатор	Нет	О	оборудовать эскалатором, траволатором	
3	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	11	DSC_1367.JPG, DSC_1384.JPG, DSC_1375.JPG, DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ	27	С	уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения	
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом	
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	осуществить контрастную окраску крайних ступеней	
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	смонтировать пандус или подъемник для инвалидов	
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О		
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон	
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	осуществить монтаж тактильной полосы	
					Эскалатор, траволатор	Нет	О	оборудовать эскалатором, траволатором	
4	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть		DSC_1367.JPG, DSC_1384.JPG, DSC_1375.JPG, DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Высота подъема ступеней	24	О, С	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.	
					Одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом	
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	осуществить контрастную окраску крайних ступеней	
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	смонтировать пандус или подъемник для инвалидов	
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О		
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон	
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	осуществить монтаж тактильной полосы	
					Эскалатор, траволатор	Нет	О	оборудовать эскалатором, траволатором	
5	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	12,11	DSC_1367.JPG, DSC_1384.JPG, DSC_1375.JPG, DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом	
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	осуществить контрастную окраску крайних ступеней	
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С		
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	смонтировать подъемник для инвалидов	
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	смонтировать поручни с двух сторон	
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	осуществить монтаж тактильной полосы	
					Эскалатор, траволатор	Нет	О		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К)	7,15, 12, 11, 12,11,	DSC_1367.JPG, DSC_1384.JPG, DSC_1375.JPG, DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG	Этаж 1: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Подъемник для инвалидов - смонтировать подъемник для инвалидов; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с двух сторон; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - осуществить монтаж тактильной полосы; Цокольный этаж: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы; Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> высота подъема ступеней - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней; Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать пандус или подъемник для инвалидов; Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон; Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - осуществить монтаж тактильной полосы; Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором; Этаж 2: Коридор/холл -> Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения; Этаж 2: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней; Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать пандус или подъемник для инвалидов; Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон; Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - осуществить монтаж тактильной полосы; Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором; Этаж 3: Коридор/холл -> Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения; Этаж 3: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней; Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать пандус или подъемник для инвалидов; Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с двух сторон; Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором; Этаж 4: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней; Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - оснастить лестничный марш пандусом или подъемником; Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с двух сторон; Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - Осуществить монтаж тактильной полосы; Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором
-----------------------------	--------------------------------	----------------------	---	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ сш-15_10.03.2015

от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4 Зона целевого назначения

МАОУ СШ №15 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)	есть	01.08.2016	DSC_1382.JPG, DSC_1390.JPG, DSC_1391.JPG, DSC_1383.JPG, DSC_1394.JPG, DSC_1397.JPG, DSC_1400.JPG, DSC_1395.JPG, DSC_1398.JPG, DSC_1401.JPG	Обслуживание в кабинете		К, О		
					Кабинеты № 34,39,32		К, О		

				высота внутреннего порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	
				высота наружного порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)	01.08.2016	DSC_1382.JPG, DSC_1390.JPG, DSC_1391.JPG, DSC_1383.JPG, DSC_1394.JPG, DSC_1397.JPG, DSC_1400.JPG, DSC_1395.JPG, DSC_1398.JPG, DSC_1401.JPG	Этаж 4: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 4: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ сп-15_10.03.2015

от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенические помещения

МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	1,2	DSC_1385.JPG, DSC_1386.JPG, DSC_1389.JPG, DSC_1388.JPG	Санузел отдельный	К, О, С		
					Санузел	К, О, С		
					высота внутреннего порога	6	К	снизить высоту порога до 2,5 см.
					высота наружного порога	6	К	снизить высоту порога до 2,5 см.
					Знак доступности помещения	Нет	К, О	установить знак доступности помещения
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов
					Раковина			
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни
2	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	1,2	DSC_1385.JPG, DSC_1386.JPG, DSC_1389.JPG, DSC_1388.JPG	Санузел отдельный	К, О, С		
					Санузел М	К, О, С		
					Знак доступности помещения	Нет	К, О	установить знак доступности помещения
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)	02.01.2015	DSC_1385.JPG, DSC_1386.JPG, DSC_1389.JPG, DSC_1388.JPG	Этаж 1: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения; Этаж 1: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 1: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни; Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 2: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения; Этаж 2: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов; Этаж 2: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ сп-15_10.03.2015

от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6 Помещения культурно-массового обслуживания

МАОУ СШ №15 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Помещения культурно-массового обслуживания	есть	10	DSC_1377.JPG, DSC_1378.JPG	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О, Г		
					Библиотека	К, О, Г		
					Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	0 Г	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)	
2	Помещения культурно-массового обслуживания	есть	9	DSC_1377.JPG, DSC_1378.JPG	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О, Г		
					Актный зал	К, О, Г		
					Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	0 Г	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К), ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)	09.10.2015	DSC_1377.JPG, DSC_1378.JPG	Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1); Этаж 4: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ сш-15_10.03.2015

от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

МАОУ СШ №15 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Прочие помещения	есть	12,14	DSC_1484.JPG, DSC_1486.JPG, DSC_1485.JPG, DSC_1487.JPG	Прочие помещения		К, О		
					Разделки спортзала		К, О		
					высота внутреннего порога	6	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	
					Ширина проема двери в свету	75	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Прочие помещения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)	14.12.2015	DSC_1484.JPG, DSC_1486.JPG, DSC_1485.JPG, DSC_1487.JPG	Этаж 4: Прочие помещения -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 4: Прочие помещения -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ см-15_10.03.2015

от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

8 Средства информации и телекоммуникации

МАОУ СШ №15 г. Липецка
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Средства информации и телекоммуникации	есть		DSC_1370.JPG, DSC_1379.JPG, DSC_1380.JPG	Визуальные средства информации о предоставлении услуг				
					Надписи				
					высота прописных букв	4	С	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.	
					размещение на высоте	170	К, С, Г	уменьшить высоту средств информации до 160 см.	
					Указатели, пиктограммы	Нет	С	установить указатели и пиктограммы	
					Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами	
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками	
					Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	
					Тактильные средства информации о предоставлении услуг	Нет	С	установить тактильные средства информации	
					Телефоны и таксофоны				
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном	
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном	
					Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном)	
					Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	
2	Средства информации и телекоммуникации	есть		DSC_1370.JPG, DSC_1379.JPG, DSC_1380.JPG	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	

					Тактильные средства информации о предоставлении услуги	Нет	С	установить тактильные средства информации	
					Телефоны и таксофоны				
					Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение тасофоном	
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Нет	К	оборудовать помещение тасофоном	
					Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)	
					Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	
					Визуальные средства информации о предоставлении услуги				
					Надписи				
					высота прописных букв	4	С	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.	
					размещение на высоте	170	К, С, Г	уменьшить высоту средств информации до 160 см.	
					Указатели, пиктограммы	Нет	С	установить указатели и пиктограммы	
					Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогобаритными аудио-визуальными справочными системами	
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками	
3	Средства информации и телекоммуникации	есть		DSC_1370.JPG, DSC_1379.JPG, DSC_1380.JPG	Визуальные средства информации о предоставлении услуги				
					Надписи				
					высота прописных букв	4	С	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.	
					размещение на высоте	170	К, С, Г	уменьшить высоту средств информации до 160 см.	
					Указатели, пиктограммы	Нет	С	установить указатели и пиктограммы	
					Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогобаритными аудио-визуальными справочными системами	
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками	
					Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	
					Тактильные средства информации о предоставлении услуги	Нет	С	установить тактильные средства информации	
					Телефоны и таксофоны				
					Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение тасофоном	
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Нет	К	оборудовать помещение тасофоном	
					Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)	
					Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	
4	Средства информации и телекоммуникации	есть		DSC_1370.JPG, DSC_1379.JPG, DSC_1380.JPG	Визуальные средства информации о предоставлении услуги				
					Надписи				
					высота прописных букв	4	С	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.	
					размещение на высоте	170	К, С, Г	уменьшить высоту средств информации до 160 см.	
					Указатели, пиктограммы	Нет	С	установить указатели и пиктограммы	
					Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогобаритными аудио-визуальными справочными системами	
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	

					Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	
					Тактильные средства информации о предоставлении услуги	Нет	С	установить тактильные средства информации	
					Телефоны и таксофоны				
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение тасофоном	
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Нет	К	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	
					Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)	
					Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)		DSC_1370.JPG, DSC_1379.JPG, DSC_1380.JPG	Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.; Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> размещение на высоте - уменьшить высоту средств информации до 160 см.; Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы - установить указатели и пиктограммы; Этаж 1, 2, 3, 4: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами; Этаж 1, 2, 3, 4: Речевые информаторы и маяки - оборудовать помещение световыми текстовыми табло; Этаж 1, 2, 3, 4: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - оборудовать помещение световыми текстовыми табло; Этаж 1, 2, 3, 4: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации; Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) - оборудовать помещение тасофоном; Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами; Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Текстофоны (текстовые телефоны) - оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном); Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном);

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Паспортизация проведена
 ООО "Промопарк"
 Директор

Курбатов В.Г.